GSLNO

GELIOMASTER



ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу светодиодного светильника GSLNO

Светодиодный светильник GSLNO поставляется в упаковке.

Распакуйте светодиодный светильник GSLNO с комплектом поворотного крепления.

Прикрепить верхнюю часть кронштейнов к потолку с помощью анкер-болтов.

Смонтировать светильник к кронштейну с помощью болтов.

Включите питание и убедитесь что светильник работает.



Распакуйте светодиодный светильник GSLNO с комплектом подвесного крепления.

Установить кронштейны в пазы корпуса светильника.
Затяните болты крепления.



Подвесить светильник на кабель-трос с помощью карабина.

Включите питание и убедитесь что светильник работает.